



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2708(37)

ГР. БУРГАС

26. 10. 2023

ДО

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ПЛОЩАД „ХАН КРУМ“ № 2

ГР. СОЗОПОЛ

Относно: Инвестиционно предложение „Ремонт на язовирна стена на язовир „Синята вода“ и съоръженията към нея: преливник, бързоток, енергогасител, основен изпускател, входна и изходна шахта в землището на с. Равадиново, общ. Созопол“, с възложител: община Созопол

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2708/2023г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Ремонт на язовирната стена на язовир „Синята вода“ и съоръженията към нея: преливник, бързоток, енергогасител, основен изпускател, входна и изходна шахта в землището на с. Равадиново, общ. Созопол“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Язовирната стена и съоръженията към нея се намират на територията на следните имоти: ПИ № 61042.14.59, с НТП „язовир“, в него се намира язовирната стена, сух откос, воден откос; ПИ № 61042.14.66, с НТП „нива“, в него се намира язовирната стена, сух откос; ПИ № 61042.14.60, с НТП „язовир“, в него се намира язовирното езеро; ПИ № 61042.14.9, с НТП „язовир“, в него се намира язовирното езеро; ПИ № 61042.14.7, с НТП „нива“, в него се намира язовирното езеро; ПИ № 61042.13.39, с НТП „изоставена орна земя“, в него се намира преливник, бързоток; ПИ № 61042.13.24, с НТП „изоставена орна земя“, в него се намира бързоток.

Към настоящия момент язовирната стена и съоръженията се намират в лошо състояние, като се наблюдава следното: Язовирната стена е земнонасипана, гравитационна, малка; Преливникът и бързотокът са изровени, преодълбочени, липсва енергофасител след бързостока; отводящия канал след бързостока е затлачен с наноси и скални късове; речното корито след язовира се нуждае от почистване; има наличие на храстовидна растителност; основния изпускател е компрометиран; изходната шахта е пълна с наноси.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда да се извърши строително-монтажни работи, разделени в 2 етапа:

- Етап I: просичане на язовирната стена в зоната на констатираните изравнения и свличания по сух и мокър откос; изкопаните земни маси от тялото на язовира се ползват за направата на временна отбивна дига в езерото; прокопаване на канал от най-ниската част на езерото до съществуваща входна шахта на основен изпускател тръба Ø350, намираща се в близост до преливника, за осушаване на язовирното езеро; Изграждане на основен изпускател с входна, изходна шахти и гасител; Оформяне на отводящ канал и основен изпускател; Необходимите допълнителни земни маси се набавят от изкопа за енергогасител и бързоток.


- Етап II: Промяна на положението на отбивната дига, така че да затваря отбивния канал, с цел отваряне на фронт за работа по преливното съоръжение; Монтиране на HDPE двуслойна гофрирана тръба DN315, SN8, дължина 20 м за временна връзка между язовирното езеро и основен изпускател;

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Доизкопаване на земната основа до достигане на проектни коти на фундиране на траншеен преливник, преходен участък, бързоток, енергогасител, рисберма, отводящ канал; Кофражни, армировъчни и бетонови работи по траншеен преливник, преходен участък, бързоток, енергогасител, стени при рисберма; Довършване на работите по язовирната стена – закотвяне в траншея и фиксиране към бетонови повърхности (стенана преходен участък, входна шахта на изпускател) на водоплътната мембрана; направа на каменна броня по воден откос; полагане на хумусен пласт по сух откос и затревяването му; оформяне на билото на стената по детайл; изпълнение на заскалявка пред преливник; Разваляне на отбивната дига, премахване на HDPE двуслойна гофрирана тръба DN315.

На основание чл. 4а от НУРИОВОС е изискано становище от БДЧР-Варна. Съгласно отговор на БДЧР-Варна с писмо техен изх. № 05-10-1245(A1)/26.09.2023 г., инвестиционното предложение, което ще се реализира, **е допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН, при спазване на заложените условия.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Язовирната стена „Синята вода“ и съоразенията към нея, в землището на с. Равадиново не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/29.06.2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.), всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, факта че ще се извършват ремонтни дейности само в рамките на съществуващия язовир, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Приложение: Копие на Становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-10-1245(A1)/26.09.2023 г.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

