



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1369(1) 06. 06. 2018  
ГР. БУРГАС,

ДО  
ОБЩИНА НЕСЕБЪР  
УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ №10  
ГР. НЕСЕБЪР

**Относно:** инвестиционно предложение „Аварийен основен ремонт на крайбрежна алея с главен канализационен колектор  $\varnothing 500$  в поземлен имот с идентификатор 53045.225.86 по КК на гр. Обзор, Община Несебър в Участък №1 с дължина 64,94м и обща площ за възстановяване 324,00 кв.м; Участък №2 с дължина 80,02м и обща площ за възстановяване 473,00 кв.м; Участък №3 с дължина 48,77м и обща площ за възстановяване 262,00 кв.м и Участък №4 с дължина 62,09м и обща площ за възстановяване 299,00 кв.м”, с възложител: ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1369/2018г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Аварийен основен ремонт на крайбрежна алея с главен канализационен колектор  $\varnothing 500$  в поземлен имот с идентификатор 53045.225.86 по КК на гр. Обзор, Община Несебър в Участък №1 с дължина 64,94м и обща площ за възстановяване 324,00 кв.м; Участък №2 с дължина 80,02м и обща площ за възстановяване 473,00 кв.м; Участък №3 с дължина 48,77м и обща площ за възстановяване 262,00 кв.м и Участък №4 с дължина 62,09м и обща площ за възстановяване 299,00 кв.м” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

В резултат на настъпило природно бедствие – наводнение, предизвикано от приливни морски вълни и обледяване, е разрушена крайбрежната алея с главен канализационен колектор  $\varnothing 500$ , разположена източно от кв.І по регулационния план на ж.з. „Южен плаж“, гр. Обзор, Община Несебър, в четири участъка, конкретизирани условно, както следва:

- Участък №1 с дължина 64,94м и обща площ за възстановяване 324,00 кв.м;
- Участък №2 с дължина 80,02м и обща площ за възстановяване 473,00 кв.м;
- Участък №3 с дължина 48,77м и обща площ за възстановяване 262,00 кв.м;
- Участък №4 с дължина 62,09м и обща площ за възстановяване 299,00 кв.м.

Степента на увреждане след наводнението е както следва:

Канализационен колектор  $\varnothing 500$  – по цялата дължина на колектора се наблюдават множество деформации по бетоновия кожух. Вследствие на пропадане на пясъчната подложка се предполага, че положения в кожуха колектор е частично разрушен. Обслужващите помпени станции към него са наводнени и разположените в тях помпи и съоръжения са негодни за работа.

Крайбрежна алея – разрушена е подпорната стена с дължина около 600м, армирана бетонова настилка около 2400 кв.м, паважна настилка: цялостно около 1500 кв.м и частично около 900 кв.м. Обезопасяващият метален парапет, разположен по цялата източна дължина на алеята е разрушен – 600 м.

Съществуващата подпорна стоманобетонна стена е с големи надлъжни и напречни деформации, което прави невъзможно нейното укрепване. Необходимо е принудително разрушаване на подпорната стена и изграждане на нова по същото трасе.

Обезопасяващият метален парапет е изкъртен в основата си и част от него е отнесена в морето.

Предвижда се укрепване и възстановяване на крайбрежната алея с канализационния колектор Ø500, без да се изгражда нова и без да се променя съществуващата пътна инфраструктура.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и №2, съответно към чл.92 и чл.93 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.77/ 27.09.2005г.) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0001004 „Емине – Иракли“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет /РМС/ №802/04.12.2007г. (ДВ, бр.107/2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. /ДВ, бр.97/2013г./

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.



*Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС**

инж. Таня Манолова

Заповед № РД-7/16.01.2018г.



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет. 3, п.к. 388

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg) [www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

