



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :

22. 04. 2025

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ - Бургас



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД-№ 59/03.04.2025 г. на Директора на РИОСВ гр. Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2025 г., на **04.04.2025 г.** е извършена комплексна проверка на предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти „Агро –Ид“ ЕООД, с. Драчево, община Средец.

Проверени компоненти и фактори:


- атмосферен въздух;
- води;
- опасни химични вещества.

Цел на проверката:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове;
3. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Проверени инсталации и дейности:

- производствено хале;
- хладилни и климатични съоръжения;
- котел за производство на пара;
- локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Констатации от проверката:

Преработката на мляко, производството и пакетирането на сирене, кашкавал, масло, извара, кисело и прясно мляко се осъществява в едно производствено хале, разделено на осем броя цеха, както следва: приемно отделение, лаборатория, цех за пастьоризация, цех за сирене, цех за кисело и прясно мляко, цех за производство на кашкавал, цех за масло, цех за готова продукция. В производствената сграда се намира и помещението, отредено за склад за почистващи и дезинфекционни препарати.

Считано от 17.09.2024 г. „Агро Ид“ ЕООД отдава под наем за срок от три години на „Радослав 2012“ ЕООД, ЕИК 207013422, недвижимия имот ПИ №23604.1.105, с. Драчево, община Средец, включващ всички сгради и съоръжения от предприятието за производство на млечни продукти - прясно мляко, кисело мляко, сирене, кашкавал, масло, извара. Представя се договор за наем с рег. №1777, вписан в Агенцията по вписвания на 18.09.2024 г.

Атмосферен въздух

За технологични нужди на производствената площадка се експлоатират шест броя хладилни камери както следва:

- камера № 1 за обдухване на кашкавал, която в момента на проверката работи;
- камера № 2 за зреене на кашкавал, в момента на проверката не работи;
- камера № 3 за съхранение на кисело мляко, в момента на проверката не работи;
- камера № 4 за съхранение на сирене, в момента на проверката не работи;
- камера № 5 за обдухване на сирене, кашкавал, цедено мляко и катък, в момента на проверката работи;
- камера № 6 за съхранение на готова продукция, в момента на проверката работи.

По време на проверката не се представят досиета за проверки на течове, изготвени в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 29 от *Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове* (Наредба № 1).

При направения обход се констатира, че външните тела на хладилните съоръжения не са етикетирани в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 на комисията за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове.

За климатизация на производственото хале са налични 11 бр. климатици от битов тип, от които при нужда работи само един.

За производство на пара, необходима за пастьоризиране на млякото се използва котел, с гориво – слънчогледови пелети. Изпускащото устройство към котела е с височина 12 м. Номиналната мощност на горелката е 0,385 MW.

На дружеството е обърнато внимание, че е необходимо да се подаде годишен отчет за 2024 г. в електронната информационна система за флуорсъдържащи парникови газове

Води:

На производствената площадка се формират производствени и битово-фекални отпадъчни води, за които има изградена разделна площадкова канализационна мрежа.

Производствените отпадъчни води от измиване на работните помещения и оборудване, посредством отделен канализационен коректор преминават през мазниноуловител и постъпват в резервоар на модулна локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), изградена подземно зад производственото хале. Битово-фекалните отпадъчни води чрез

отделен канализационен колектор също постъпват в ЛПСОВ, която се състои от 4 бр. резервоара. При проверката се установи, че колекторите към два от резервоарите са компрометирани. По данни на присъстващата на проверката това се е случило в следствие на обилните валежи и паднало дърво върху тях. В момента на проверката не изтичат води от компрометираните колектори.

При проверката не се представя сключен договор за изчерпване на отпадъчните води от обекта и предаването им за пречистване, както и фактура за извършената дейност.

При извършения обход и оглед не се установи преливане на отпадъчни води от дейността на обекта към прилежащите райони.

Опасни химични вещества:

Статутът на дружеството съгласно *Регламент ЕО № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали – REACH* е потребител по веригата на доставки. За почистване на производствените помещения се използват почистващи и дезинфекционни препарати, които се закупуват от дружества в България. Съхранението им се осъществява в специално обособен склад в производственото хале, в метални шкафове с размери 0,40 м. на 0,80 м. в оригинални опаковки на фирмите производители, под ключ. Натриева основа се съхранява в полиетиленов чувал от 25 кг. на фирмата производител, поставен в дървен сандък в помещението, в което е разположена Централна измиваща система. Централната измиваща система е снабдена с инсталация за приготвяне на работни разтвори и дозираща система. При проверката се представят информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на Приложение II към Регламент REACH, с последващи изменения и допълнения.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници :

1. Да се представи копие от договор с ВиК оператор за предаване на производствените и битово-фекални отпадъчни води от обекта за пречистване, както и копие от последно платена фактура за изчерпване на отпадъчните води от ЛПС.

Срок: 11.04.2025 г.

Отговорник: Управител на „Радослав 2012“ ЕООД

2. Да се възстановят компрометираните колектори към два от резервоарите, с цел недопускане изтичане на отпадъчни води.

Срок: 11.04.2025 г.

Отговорник: Управител на „Радослав 2012“ ЕООД

3. Да се представят на РИОСВ-Бургас копия на досиета на хладилното оборудване, изготвени в съответствие с изискванията на Приложение № 3 към чл. 29 от *Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове и сертификат за правоспособност на лицето, извършило проверките за течове.*

Срок: 11.04.2025 г.

Отговорник: Управител на „Радослав 2012“ ЕООД

4. Да се етикетират външните тела на хладилните съоръжения не са етикетирани в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 на комисията за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове.

Срок: 11.04.2025 г.

Отговорник: Управител на „Радослав 2012“ ЕООД

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок за изпълнение и отговорник. Към момента на изготвяне на настоящия доклад предписанията са изпълнени.