



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :

07-12-2022

Павел Маринов

Директор на РИОСВ - Бургас



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-188/23.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Бургас, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2022 г. на **24.11.2022 год.** е извършена комплексна проверка на обект: **„Благоустройствени строежи“ ЕООД, гр. Бургас, кв. Банево – кариера за добив и преработка на инертни материали.**

Проверени компоненти и фактори:

- атмосферен въздух;
- шум;
- почви.


Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове;
2. Изпълнение изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове;
3. Изпълнение изискванията на Закона за почвите и подзаконовите нормативни актове.

Проверени са следните следните инсталации и участъци:

- Кариерно гнездо;
- Трошачно-сортировъчни инсталации;
- Площадки за съхранение на инертните фракции.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перуница“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Констатации от проверката:

На кариера Банево се добиват инертни материали и се преработват до фракции с размери от 0 до 63 мм.

Атмосферен въздух

В момента на проверката работят 4 бр. трошачно-сортировъчни инсталации (ТСИ), източници на неорганизираните емисии на прахови частици. За ограничаването на праховите частици ТСИ-тата са снабдени с оросителни системи, които при проверката работят.

Извършен е обход, при който се констатира, че вътрешно-кариерните пътища са мокри от обилни валежи предходния ден. Въпреки влажното време, по време на проверката е извършено оросяване на територията на кариерата и на ул. „Христо Ботев“ в квартала с цистерна с прикрепена към нея оросителна система. В сухо време оросяването е по-често и по-интензивно.

Дружеството прилага мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно чл. 70 от *Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници.*

В изпълнение на План за собствен мониторинг, съгласно Договор за концесия на „Благоустройствени строежи“ ЕООД за кариера Банево, дружеството ежегодно извършва собствен мониторинг на имисиите на фини прахови частици (ФПЧ₁₀). До края на 2022 г. предстои извършване на измервания от акредитирана лаборатория.

На площадката на кариера Банево се намира асфалтосмесител, експлоатиран от „ЕИВ“ ООД, който в момента на проверката не работи.

Шум

Източниците на шум, разположени на площадката на кариера Банево са :

- трошачно-сортировъчни инсталации (ТСИ) №1, №2, №3, №4;
- транспортни средства за извозване на готова продукция;
- вътрешно-кариерен транспорт (фадроми, багери);
- асфалтосмесител на фирма „ЕИВ“ ООД.

Най-близките жилищни сгради на кв. Банево се намират на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Теменуга“, които отстоят приблизително на 75 м и съответно 350 м от границите на обекта.

На 07.02.2022 г. дружеството е извършило собствени периодични измервания на нивата на шум в околната среда. Измерените еквивалентни нива на шум в 45 броя измерителни точки (ИТ) по границите на обекта и в 1 бр. ИТ в мястото на въздействие – жил. зона на кв. Банево не превишават съответните гранични стойности, определени в Приложение №2 към чл.5 от *Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.*

Във връзка с постъпил сигнал за висок шум от дейността на кариерата, на 25.02.2022 г. е извършено контролно измерване на нивата на шум. Резултатите показват, че еквивалентните дневни нива на шум в мястото на въздействие – ИТ на ул. „Христо Ботев“ №57 и ул. „Христо Ботев“ №55 в кв. Банево превишават граничната стойност от 55 dB, определена в т.1 от Таблица №2 на Приложение №2 към чл.5 от *Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението,* за което на дружеството е

съставен Акт за установяване на административно нарушение и е издадено Наказателно постановление.

Във връзка с констатираното нарушение, на дружеството са направени предписания за предприемане на организационни и технически мерки за намаляване на еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

С писмо вх. № АВ-421/21.03.2022 г. „Благоустройствени строежи“ ЕООД уведомява РИОСВ – Бургас за предприети мерки по изпълнение на предписанията.

Като част от мерките дружеството е изградило зелен пояс от вътрешната страна на оградата и до ТСИ 3, установени по време на проверката.

По мярката за надграждане на съществуващата ограда се установи, че не са предприети необходимите строително-монтажни дейности. Към момента на проверката дружеството е в процедура по издаване на разрешително от община Бургас за строеж на нова ограда.

Почви

Дружеството има годишен работен проект за 2022 г. съгласуван с писмо № Е-26-Б-668/05.11.2021г. на Министерството на енергетиката за добив и преработка на строителни материали от находище „Банево“.

От началото на настоящата година до момента на проверката са извършени 7 броя взривявания в карьерното гнездо. Няма нови нарушени терени.

В момента на проверката добивните дейности се извършват на хоризонт 137 в забоя, в рамките на концесионната площ. Добитата взривена скална маса е 10114,7 м³.

Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

В срок до 07.12.2022 г. да се представи в РИОСВ – Бургас конкретен график за започване на строително-монтажни дейности за надграждане на съществуващата ограда и срок за завършването ѝ.

Отговорник: Управител

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка по документи.